


Las estaciones de ensamblaje se utilizan normalmente junto con bandas transportadoras (por ejemplo 99010) y sirven para montar las piezas de tres partes (número de parte 99020).




Existen tres estaciones de montaje diferentes, desarrolladas para las partes individuales de las piezas.

## Línea de ensamblaje



## Montaje de pernos



### Datos técnicos:

Descripción:	Sistema de ensamblaje para piezas superiores e inferiores	Montaje de pernos
Número de parte:	99050 / 99060	99070
Accionamiento:	Ninguno	Ninguno
Equipamiento:	Dispensador por gravedad, cilindro de parada, cilindro de separación, válvula de estrangulamiento invertido, sensores de posición, unidad de control con apagado de emergencia, 4 piezas inferiores/superiores	Dispensador por gravedad, cilindro de parada, cilindro tensor, cilindro de compresión, válvula de estrangulamiento invertido, reductor de presión de 0-10 bar, sensores de posición, unidad de control con apagado de emergencia, 8 pernos de montaje
Conectores:	SUB-D, 25 polos	SUB-D, 25 polos